

## ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ MMA ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

- ✓ Трёхфазное питание 400В
- ✓ Очень простое использование благодаря 7-позиционному переключателю.
- ✓ Вентилируемый
- ✓ Термозащита

MASTER 250 варит электроды  $\varnothing$  от 2,5 до 4 мм.

MASTER 300 варит электроды  $\varnothing$  от 3,2 до 5 мм.

MASTER 350 варит электроды  $\varnothing$  от 3,2 до 6 мм.



Шнур питания и аксессуары не поставляются в наборе.

### АКСЕССУАРЫ (опция) :



#### Держатель электрода :

300A -  $\varnothing 35\text{мм}^2$  - 4м (арт. 043862)

500A -  $\varnothing 50\text{мм}^2$  - 4м (арт. 043879)






#### Зажим массы :

300A -  $\varnothing 25\text{мм}^2$  - 4м (арт. 043800)

400A -  $\varnothing 35\text{мм}^2$  - 4м (арт. 043817)

500A -  $\varnothing 50\text{мм}^2$  - 4м (арт. 043824)

	 50/60hz		$I_2$ MMA	EN60974-1 (40°C) $X\%$ ( $I_{2max}$ )	$U_0$	IP	 cm/kg
Master 250	400V 3~	-	80-220A	220A 35%	40-68V	IP21S	61x42x75 / 74
Master 300	400V 3~	-	120-260A	260A 35%	38-70V	IP21S	61x42x75 / 86
Master 350	400V 3~	-	140-320A	320A 35%	60-80V	IP21S	66x57x85 / 117